

Installer le driver Windows et mettre à jour le MyDac

Ce tutoriel est nécessaire à l'installation du driver Windows Audio Class 2 pour **MyDac**. Vous devez suivre les étapes dans l'ordre chronologique à défaut de pouvoir installer le driver.

Explication : Le driver 1.22 permet à MyDac de fonctionner parfaitement. Cependant, la société XMOS ayant développé un nouveau firmware pour le circuit intégré équipant MyDac, il nous a paru indispensable de vous donner la possibilité de changer de driver (version 1.56). Cependant, l'utilisation du driver 1.56 ne fonctionne qu'avec une mise à jour du firmware interne de MyDac. Pour mettre à jour le firmware interne de MyDac, il est impératif d'avoir un système fonctionnant déjà en AudioClass 2 et donc d'avoir préalablement installé le driver 1.22.

NB : Pour les **numéros de série commençant par ER**, veuillez passer directement à la partie **III/ Installation du driver en 1.56**
NB2 : La mise à jour d'un PC de Windows 8 vers 8.1 nécessite la désinstallation puis la réinstallation des drivers.

- ▶ **I/ Installation du driver 1.22**
- ▶ **II/ La mise à jour du MyDac**
- ▶ **III/ Installation du driver en 1.56**

I/ Installation du driver 1.22

▶ ETAPE 1 - TELECHARGEMENT :

▪ Afin de vous procurer le **USB Audio Class 2** nécessaire au bon fonctionnement du **MyDac**, rendez vous sur la [fiche produit du MyDac](#) ou dans la section [Support] > Téléchargements.



▪ Entrez le **numéro de série** situé à l'**arrière du MyDac** et cliquez sur **Obtenir le Driver**

▪ Cliquez sur "Téléchargez le driver" et enregistrez le fichier sur votre ordinateur



▶ ETAPE 2 - INSTALLATION DU DRIVER SUR LE PC :


Pré-requis pour les utilisateurs de Windows 8/8.1 :

Windows 8 n'autorise pas l'installation de drivers sans signature électronique avalisée par Microsoft. Pour contourner cette restriction nous vous proposons de suivre la méthode suivante :

- Depuis le Bureau ou l'Ecran d'Accueil, glissez la souris dans l'un des coins droit de l'écran, cliquez sur **Paramètres** et **Modifier les paramètres du PC**
- Sur la gauche, sélectionner l'onglet **Général** (ou **Mise à jour et Récupération** puis **Récupération** sous **Windows 8.1**) puis à droite descendre jusqu'à **Démarrage avancé** pour cliquer sur **Redémarrer maintenant**
- Une fois l'ordinateur redémarré, sélectionner le bloc **Dépannage** > **Options avancées** > **Paramètres** > **Redémarrer**
- Après redémarrage, appuyer sur la touche 7 de votre clavier pour sélectionner **7) Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilote**.

!!! Attention : sur certains ordinateurs portable vous devez vous mettre en verrouillage Majuscule pour que les chiffres soient pris en compte.






- Sur votre Bureau, dézipper l'archive téléchargée sur votre Bureau et aller dans le dossier "MyDac USB Audio Driver 1.22" puis double-cliquer sur **setup.exe**

Windows 8 : Faire un clic droit sur *setup.exe*, Propriétés, Compatibilité et sélection Windows 7 pour l'exécution.

- Laissez le répertoire sélectionné par défaut pour l'installation et cliquez sur "Install"
- Pendant l'installation, Windows stoppe l'installation car il ne reconnaît pas l'éditeur du driver. Ignorez les messages et faites "Installer ce pilote quand même" ou "Continuer" selon votre version de **Windows** pour parer ce problème.





► ETAPE 3 - CONNEXION DU MYDAC :

NB : Veillez à ce que le bouton AudioClass à l'arrière de l'appareil soit en position 2, puis tourner la molette en mode USB

- Au milieu de l'installation, une fenêtre de dialogue va s'afficher "Please connect the device...". A partir de cet instant, branchez le **MyDac** à une prise de courant, puis connectez-le à un port USB de votre ordinateur et cliquez sur "Ok".

- L'installation se poursuit et se termine dès que vous cliquez sur "Next" puis "Finish".






II/ La mise à jour du MyDac

► ETAPE 1 – VERIFICATION DU FIRMWARE

- Dans le répertoire « **MYDAC_firmware** »
- Double-cliquer sur le fichier **update_firmware.exe** pour le lancer.
- Dans la colonne de gauche, cliquer sur *Device 0* pour afficher les informations de l'appareil.


NB. : Cette mise à jour est destinée aux appareils MyDac qui d'un dispose une RevisionID = 0x3123.

Si votre MyDac possède une Revision ID = 0x3130, vous n'avez pas besoin de le mettre à jour, vous pouvez passer cette partie du tutoriel et quittez le logiciel en cliquant sur la croix rouge.



► ETAPE 2 – MISE A JOUR DU FIRMWARE


- Cliquer sur *Firmware Upgrade* dans la colonne de gauche (1), charger le fichier (2) et sélectionner **mydac3130_u1.bin** et cliquer sur *Start Firmware Upgrade* (3).
- La mise à jour s'effectue en quelques secondes. Cliquez sur *Finish*.



► ETAPE 3 – VERIFICATION DU NOUVEAU FIRMWARE

- Dans la colonne de gauche, cliquer sur *Device 0* pour afficher les informations de l'appareil et vérifier si le firmware est à jour
- Quitter le programme en cliquant sur la croix rouge

Votre MyDac est à jour, félicitations !



III/ Mettre à jour le driver en 1.56

Pré-requis pour les utilisateurs de Windows 8 /8.1:

Windows 8 n'autorise pas l'installation de drivers sans signature électronique avalisée par Microsoft. Pour contourner cette restriction nous vous proposons de suivre la méthode suivante :


- Depuis le Bureau ou l'Ecran d'Accueil, glisser la souris dans l'un des coins droit



de l'écran, cliquer sur **Paramètres et Modifier les paramètres du PC**

- Sur la gauche, sélectionner l'onglet **Général** (ou **Mise à jour et Récupération** puis **Récupération** sous **Windows 8.1**) puis à droite descendre jusqu'à **Démarrage avancé** pour cliquer sur **Redémarrer maintenant**
- Une fois l'ordinateur redémarré, sélectionner le bloc **Dépannage > Options avancées > Paramètres > Redémarrer**
- Après redémarrage, appuyer sur la touche 7 de votre clavier pour sélectionner **7) Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilote**.

!!! Attention : sur certains ordinateurs portable vous devez vous mettre en verrouillage Majuscule pour que les chiffres soient pris en compte.



► ETAPE 1 – INSTALLATION DU DRIVER 1.56

- Dans le dossier "Micromega MyDac USB Audio Driver 1.56", double-cliquer sur **setup.exe**

Windows 8 : Faire un clic droit sur **setup.exe**, Propriétés, Compatibilité et sélection Windows 7 pour l'exécution.

- Après quelques secondes, l'installateur va vous proposer de désinstaller la version 1.22 du driver, cliquer sur **Next** et attendre la désinstallation complète.

NB : Il est probable qu'un message d'erreur subvienne en rouge lors de cette étape, suivez alors les instructions sur l'image :



- En cliquant sur **Next**, le programme installe le driver 1.56 automatiquement comme avec le 1.22.
- Cliquez sur **Finish** une fois l'installation terminée.

NB : Sous Windows XP, il est probable qu'un message apparaisse à la fin de l'installation :


- Répondre **Non** sur la fenêtre qui s'affiche
- Débrancher l'appareil du PC et le reconnecter. L'Assistant Matériel Windows va se lancer dans une nouvelle fenêtre
- Cliquer à nouveau sur **Finish** sur l'autre fenêtre.
- Cliquer sur **Suivant** en vérifiant que l'option **Installer le logiciel automatiquement (recommandé)** est cochée.

- Continuer l'installation et patienter



► ETAPE 2 - CONFIGURATION :

- Allez dans le **Panneau de configuration** puis dans **Son**.
- Dans l'onglet **Lecture**, faire un clic droit sur "*Haut-parleurs Micromega MyDac USB Audio* " et cliquer sur "*Définir en tant que périphérique par défaut*".



Pour les utilisateurs de Windows XP :

Sous Windows XP, il est possible que le Micromega MyDac ne soit pas reconnu si un driver ASIO est déjà installé sur votre ordinateur. Vous devez désinstaller ce driver ASIO pour résoudre le problème.

Vous pouvez maintenant profiter de votre appareil mis à jour !